



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
CONSILIUL LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 16 / 27.03.2023

**Privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Bunila, județul Hunedoara pentru anul 2023**

Consiliul local al comunei Bunila, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară din data de 27.03.2023

Analizând Proiectul de hotărâre nr.10/20.01.2023, și Referat de aprobare nr.10/16/20.01.2023 întocmit de către Primarul comunei Bunila, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bunila, județul Hunedoara pentru anul 2023;

Având în vedere Raportul nr.10/19/20.01.2023 al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Bunila;

În baza :

▪ Avizului Comisiei de specialitate I a Consiliului local Bunila nr.16/22 înregistrat în ședința comisiei din 20.03.2022;

În baza Hotărârii Consiliului Local Bunila nr.8/2016 privind aprobarea Planului de Analiză și acoperire a Riscurilor pentru comuna Bunila;

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7 Legea 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile :

- Art. 6 alin. (2) din Anexa nr.2 prevăzută în Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
- Art.4 și art. 13 lit.a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- Art.10 lit.d) din Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.14 lit.a) din Anexa prevăzută în Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului României nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.h), art. 139, alin. (1) , art.139 alin.(1), art. 196, alin. (1), litera a) și ale art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Bunila, județul Hunedoara pentru anul 2023, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Bunila prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei Bunila;
- Prefectului Județului Hunedoara;
- Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara ;
- Viceprimarului comunei Bunila ;
- se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul primăriei.

Președinte de ședință
Consilier
Popa Cosmin

[Redacted signature]

ROMÂNIA
[Redacted signature]

Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

[Redacted signature]

Această hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară din data de 27.03.2023 cu următoarele voturi :

Total consilieri locali	9
Prezenți	9
Pentru	9
Împotrivă	-
Abțineri	-



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
PRIMAR

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

ANEXA nr.1 la Hotărârea nr. 16/27.03.2023

PLANUL

DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

(P.A.A.R.)

2023

Planul de analiză și acoperire a riscurilor s-a întocmit în vederea stabilirii soluțiilor concrete și a posibilităților de scoatere a populației, a unor instituții publice, operatori economici, bunuri materiale, animale etc. din comuna Bunila și a evacuării acestora din zonele afectate de riscuri, în mod organizat, precum și dispunerea lor în zone sau locuri care să le asigure condiții favorabile de protecție și supraviețuire.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Definiție, scopuri, obiective

1.1.- Definiție : *PAAR cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul teritoriului administrativ al localității Bunila împreună cu localitățile aparținătoare (sate apartinătoare Bunila, Alun, Cernișoara Florese, Poienița Voinii, Vadu Dobrii) măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.*

1.2.- Scopurile PAAR sunt :

- asigură cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premurgător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență ;
- creează un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență ;
- asigură un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat .

1.3.- Obiectivele PAAR sunt :

- a)- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale ;
- b)- amplasarea și dimensionarea unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin, privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență ;
- c)- stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative ;
- d)- alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență .

Secțiunea a 2-a

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se întocmesc de către comitetul local pentru situații de urgență, corespunzător unitatii administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, se aprobă de către consiliul local și se actualizează anual la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial..

2.1.- Acte normative de referință :

- Ordinul M.A.I. nr. 132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
- Legea nr. 481/2001 privind Protecția Civilă cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normele privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;
- H.G.R. nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situații de conflict armat;
- HGR nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgent, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.R. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Bunila nr.8/2016, privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și Dispoziția primarului comunei Bunila nr. 52 / 15.09.2021 Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului Operativ cu activitate temporară, a Secretariatului tehnic și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Comunal și Centrului Operativ pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Bunila, județul Hunedoara.

2.2.- Structuri organizatorice implicate :

- Consiliul Local Bunila
- Primăria Bunila
- Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Bunila
- Poliția Comunei Bunila
- Dispensarul uman al comunei Bunila
- Circa veterinară Ghelar
- Operatori economici : S.C. VIDEOSHOP STORE SRL, SC COMALIMENT ANDREEA SRL, ZEPA&BIS S.R.L.

2.3.- Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu :

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

PAAR se întocmește de Consiliul local al comunei Bunila, prin organele competente, cu responsabilități în domeniu.

PAAR se întocmesc și se aprobă în termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de către prefect a Schemei cu riscurile teritoriale din județul Sibiu, elaborată de Inspectoratul Județean Sibiu pentru Situații de Urgență, și se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Primarul comunei Bunila răspunde de asigurarea condițiilor necesare elaborării PAAR.

Pentru sprijinirea activității de analiză și acoperire a riscurilor Consiliul local al comunei Bunila poate comanda specialiștilor în domeniu elaborarea de studii, prognoze și alte materiale de specialitate.

După elaborare și aprobare, PAAR se pune la dispoziția secretariatului tehnic permanent al Comitetului local pentru situații de urgență, iar extrase din documentul respectiv se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile care le privesc, conținutul planului și să le aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

Inspectoratul județean pentru situații de urgență, prin centrele operaționale, asigură pregătirea, organizarea și coordonarea acțiunilor de răspuns, precum și elaborarea procedurilor specifice de intervenție, corespunzătoare tipurilor de riscuri generatoare de situații de urgență.

Operatorii economici, instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și alte structuri din unitatea administrativ-teritorială a comunei Bunila, au obligația de a pune la dispoziție Comitetului pentru situații de urgență toate documentele, datele și informațiile solicitate în vederea întocmirii PAAR.

Documentele, datele și informațiile a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării ori sunt de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun regulilor și măsurilor stabilite prin legislația privind protecția informațiilor clasificate.

CAPITOLUL II

Caracteristicile teritoriului administrativ al comunei Bunila cu satele aparținătoare

Secțiunea 1

Amplasarea geografică și relieful

Comuna ocupă partea vestică a județului Hunedoara învecinându-se la Nord/Vest cu comuna Cerbăl, la Nord/Est comuna Lelese, la Est comuna Ghelar, la Sud Comuna Toplița, iar la Sud/Vest comuna Lunca Cernii, fiind așezată, la circa 50 km distanță de Deva și de localitățile mai importante Hunedoara 31 km.

a)- suprafață, vecinătăți :

Teritoriul administrativ al comunei Bunila, cu satele aparținătoare este de 6154 ha, după modul de folosire, este constituită din:

a) terenuri agricole – total – 3204 ha
din care:

- arabil – 114 ha
- pășuni și fânețe naturale – 3090 ha
- b) terenuri cu vegetație forestieră – 2657 ha
- c) terenuri acoperite cu ape și stuf – 37 ha
- d) căi de comunicații – 96 ha.
- e) terenuri ocupate cu curți și construcții – 81 ha
- f) terenuri degradate și neproductive – 79 ha

b)- forme de relief, specificități, influențe :

Teritoriul administrativ al comunei Bunila, situat în zona munților Poiana Ruscăi, formele de relief dominante sunt dealurile înalte de peste 1000 m și munții Poiana Ruscăi.

c)- caracteristici pedologice ale solului :

Ca urmare a variației și etajării reliefului, a complexității petrografice întâlnite în zonele de deal, a rolului pe care nivelul freatic îl joacă, pe alocuri, în formarea solurilor, în cuprinsul comunei se observă o mare diversitate a acestora, apărând, în diferite proporții, aproape toate grupele principale de soluri întâlnite pe teritoriul țării noastre.

Cele mai răspândite tipuri sunt :

- Solurile brune argilo-fluviale rendzinice
- Soluri brune eumezobazice
- Soluri brune acide
- Soluri gleice
- Soluri pseudogleice
- Litosolurile
- Regosolurile
- Solurile aluviale

Secțiunea a 2-a **Caracteristici climatice**

a)- regimul climatic, specificități, influențe :

Din punct de vedere climateric, comuna Bunila, se încadrează în ținutul de climă de munți cu altitudini de 800-1700 m.

b)- regimul precipitațiilor - cantități lunare și anuale, valori medii, valori extreme înregistrate, vârfuri istorice :

Cantitatea precipitațiilor de regulă este destul de mare. Cantitatea anuală este cuprinsă între 800-900 mm în zonele mai joase și 1000 – 1200 mm în zonele mai înalte – Vadu Dobrii . Capacitatea maximă de precipitații se înregistrează în luna iunie de cca 120-140 mm, iar minima în februarie cca 50-60 mm. Numărul anual de zile cu precipitații aprox. 0,1 mmm variază între 140-150 zile. Stratul de zăpadă se menține anual un număr de cca 75-100 zile, iar numărul de zile cu ninsoare variază între 30-40 zile.

c)- temperaturi – lunare și anuale, valori medii, valori extreme înregistrate – vârfuri istorice;

Temperatura medie lunară minimă se înregistrează în ianuarie -4 la -6⁰ . Temperatura medie anuală este cuprinsă între 6-8 grade Celsius în funcție altitudine, iar cea maximă în luna iulie 20-25 grade C. Amplitudinea termică anuală este cuprinsă între 21-22 grade C. În ultima perioadă se înregistrează o creștere a valorilor temperaturii. În ceea ce privește regimul înghețului se remarcă următoarele: prima zi cu îngheț este în jurul datei de 01 octombrie. Ultima zi cu îngheț este în jurul datei de 01 mai, iar durata medie a intervalului anual fără îngheț este 150 – 160 zile. Prima zi cu brumă apare în intervalul 20.09 – 01.10, iar ultima în intervalul 01.05 – 11.05.

d)- fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade, etc. :

Circulația maselor de aer este predominant vestică. Vântul Mare este semnalat primăvara. Rezultă efectul topirii bruște a zăpezii și se produc scurgeri importante pe versanți, cu creștere bruscă a torenților și producerea inundațiilor.

În zona Bunila, nu au fost remarcate furtuni, tornade sau alte fenomene meteorologice extreme, ci doar câteva vânturi de intensitate mai mare, care nu au produs pagube majore.

Secțiunea a 3-a **Rețea hidrografică**

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul aparține bazinului Cerna, excepție făcând extremitatea vestică a teritoriului care este drenată de râul Dobra afluent direct al Mureșului

Rețeaua hidrografică este destul de bine dezvoltată prezentând o densitate de aproximativ 0,7 / 0,9 km/kmp. Principalele bazine hidrografice care drenează teritoriul comunei sunt ale Văii. Peștișele și Valea. Floresei (Vălărița)

Rețeaua hidrografică cuprinde :

- Valea Peștișelei străbate partea centrală a teritoriului pe direcția V – E și fragmentează nivelul de 800 – 1000 m în două creste principale. Deși cu un bazin hidrografic relativ mare are un

debit scăzut, iar alimentarea este preponderent pluvială. Dintre afluenți mai importanți sunt Pârâul Ulmului și Valea Alunului.

Valea Floresei drenează partea sudică a comunei având o direcție de curgere tot de la V-la E și adună apele de sub Dealul Mlaștini și are un debit ceva mai mare decât Valea Peștișelelor, iar alimentarea tot predominant pluvială. Dintre afluenții mai importanți sunt : Valea Popii și Valea Padeșului.

Extremitățile nordice și sudice ale teritoriului sunt drenate de două râuri cu caracter permanent: Valea Runcului la N cu afluenții Pârâul Sohodolului și Valea Găleții iar la S este Valea Bâlii care formează hotarul comunei cu comunele Lunca Cernii și Toplița.

În extremitatea vestică a teritoriului se află sectoarele superioare ale râurilor Valea Dobrei afluent al Mureșului și Valea Runcului afluent al Cernei ambele cu caracter permanent.

În afară de rețeaua hidrografică cu caracter permanent se mai află o mulțime de ape curgătoare cu caracter semipermanent și temporar.

Pârâurile cu scurgere semipermanentă nu au apă tot timpul anului. Acestea sunt afluenți principali ai râurilor permanente. Mai importante sunt pârâurile Ulmului, Crainici, Zâmbroni, Drobin, Alun (bazinul Peștișele), pârâurile Văratice, Sohodol, Găleții (bazinul Runcului), pârâul Zgău, Vârtoapelor, Toplița (bazinul Florese), pârâul Stânilor, Curții (bazinul Bălea)

Pârâurile cu scurgere intermitentă au apă periodic, corespunzător, perioadelor ploioase. În această grupă sunt cuprinși toți torenții care fragmentează versanții.

În ceea ce privește nivelul apelor freactice, aceasta urmărește în linii generale, dar mai atenuat forma suprafeței terenului, suferind modificări odată cu variația reliefului.

Pe teritoriul comunei, datorită altitudinii destul de ridicate, a formelor de relief, nivelul apei freactice se găsește la adâncimi de peste 10 m, neinfluențând profilul de sol. Excepție fac mici suprafețe în zone microdepresionare din cadrul versanților slab înclinați, unde apa freatică se găsește la 5 – 10 m adâncime determinând procese pseudogleizare.

În sectoarele de luncă îngustă apa freatică se găsește la adâncimi de 0,8-1,5 m, având influență negativă asupra profilului de sol prin apariția unor intense procese de gleizare. Se remarcă de asemenea prezența numeroaselor izvoare de coastă situate mai ales în zona de versant a nivelului de 800 – 1000 m.

Secțiunea a 4-a **Populația**

a)- numărul populației (recensământ 2021) :

Bunila 35 : (bărbați =19, femei = 16)

Alun : 8 (bărbați = 2, femei = 6)

Poienița Voinii : 62 (bărbați = 27, femei = 35)

Cernișoaras Florese :124 (bărbați =61, femei = 63)

Vadu Dobrii – 18 (bărbați 7, femei – 11)

TOTAL : 247

b) structura demografică :

- după naționalitate

români : 100 %

- după religie

ortodocși : - 85

penticostali – 15%

c) mișcarea naturală :

Natalitatea, alături de reducerea mortalității și creșterea duratei medii a vieții, este una din componentele cele mai însemnate ale evoluției numărului și structurii populației.

Procentul de natalitate este foarte scăzut în comparație cu procentul de mortalitate care este destul de ridicat.

d)- densitatea/concentrarea populației pe zone, aglomerări :

Populația are o densitate mai mare în satele Poienița Voinii și Cernișoara Florese ȘI Bunila
În rest, în satele Alun și Vadul Dobrii densitatea populației este foarte scăzută-

Secțiunea a 5-a **Căi de transport**

a)- căile de transport rutiere – autostrăzi, drumuri europene și naționale, drumuri județene, rute de transport pentru materiale periculoase, tuneluri etc.

Nr. crt	Numărul drumului	Denumirea drumului	Lungime (km.)	Obs.
1	2	3	4	5
Drumuri naționale :				
		Nu este cazul		
Drumuri județene :				
1	DJ 687 E	Poienița Voinii-Bunila-Vadul Dobrii	16	
Drumuri comunale :				
1	DC 111	Bunila(DJ 687 E)-Alun-Govăjdia	12	
2	DC 111A	Bunila-Cernișoara Florese	3,5	
3	DC 103 A	Toplița-Vălari-Vadul Dobrii	14	

Majoritatea drumurilor sunt în stare nesatisfăcătoare.
Nu există tuneluri.

- b)- căi de transport feroviare: nu este cazul.
c)- căi de transport aeriene : nu este cazul.
d)- căi de transport subterane (metrou): nu este cazul.
e)- căi navigabile – porturi: nu este cazul.
f)- rețele de conducte magistrale – gaz, petrol, produse petroliere: nu este cazul

Secțiunea a 6-a **Dezvoltare economică**

a)- zone industrializate/ramuri :

- comerț.
- creșterea animalelor (ovine și bovine)

b)- depozite/rezervoare, capacități de stocare, risc minim :

Nu sunt de valoare tactică, operativă sau strategică.

c)- exploatarea miniere, petroliere :

- nu este cazul.

d)- fondul funciar – terenuri agricole, terenuri împădurite:

Teritoriul administrativ al comunei Bunila, cu satele aparținătoare este de 6154 ha, după modul de folosire, este constituită din:

- terenuri agricole – total –3204 ha
din care:
 - arabil – 114 ha
 - pășuni și fânețe naturale – 3090 ha
- terenuri cu vegetație forestieră – 2657 ha
- terenuri acoperite cu ape și stuf– 37 ha
- căi de comunicații – 96 ha.
- terenuri ocupate cu curți și construcții – 81 ha
- terenuri degradate și neproductive – 79 ha

Gospodării ale populației : 350

e)- creșterea animalelor (numai de către populație), astfel :

Efective aproximative de animale:

- bovine 83 ;
- porcine 18;
- ovine 2061 ;
- caprine 376;
- cabaline 7 ;
- păsări 530 ;
- albine 255 - familii

Apărarea sănătății animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală, destinate consumului uman, salubritatea furajelor animalelor și protecția mediului în raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii din zonă.

f)- turism/capacități de primire turistică :

- Turism : obiectivele turistice din zonă sunt datorate condițiilor naturale, vieții istorice și culturale continue și îndelungate pe aceste meleaguri . Principalele obiective de interes sunt :

- turistic : Codrii seculari din M-ții Poiana Russca cu frumuseți unice și nebanuite, Casa muzeu-DRĂGAN MUNTEAN de la Poienița Voinii, Biserica monument istoric ADORMIREA MAICII DOMNULUI din satul Alun, Biserica de marmură Alun

- istoric : nu este cazul.

- paleontologic : nu este cazul.

- tradiții și obiceiuri : nedei, nunți, arta populară, măsuratul oilor, legate de principalele sărbători creștine, Festivalul SĂRBĂTOAREA PĂDURENILOR de la Poienița Voinii

- Capacități de primire turistică - în zonă nu sunt construite pensiuni sau alte clădiri cu destinație de primire turistică.

g)- apariții de noi activități economice în cadrul zonei :

- dezvoltarea turismului ;

- existența unor terenuri destinate construirii unor obiective noi sau pentru agricultură.

h)- resurse naturale : marmură

Secțiunea a 7-a

Infrastructuri locale

a)- instituții publice – cultură, culte, ocrotirea sănătății, etc.:

- Primăria comunei Bunila
- Căminele culturale din satele Bunila, Poienița Voinii, Cernișoara Florese și Vadu Dobrii.
- Dispensarul medical din satele Bunila și Cernișoara Florese
- Postul de poliție al comunei Bunila
- Biserici ortodoxe –6- (2 în satul Alun și câte una în satele Bunila, Poienița Voinii, Cernișoara Florese, Vadu Dobrii)
- Biserică penticostală -1- în satul Cernișoara-Florese.

b)- rețele de utilități: apă, canalizare, electrice, gaze, etc.

❖ REȚELE DE COMUNICAȚII :

- Ulițe în satele comunei Bunila

Nr. crt.	Denumirea uliței	Lungime (km.)	Starea străzii	Obs.
	BUNILA			
1	Principală	0,6	- neasfaltată	
2	Față	0,3	- neasfaltată	

3	Morari	0,23	- neasfaltată	
4	Pârâu	0,12	- neasfaltată	
	ALUN		-	
1	Făguleț.	0,25	- neasfaltată	
2	Șes	0,18	- neasfaltată	
	Poienița Voinii		-	
1	Străjărie	0,40	- neasfaltată	
	Cernișoara Florese			
1	Principală	2,1	- neasfaltată	
	Vadul Dobrii			
1	Principală	1,7	neasfaltată	

- Poduri și podețe, punți :

▪ **Poduri :**

- **Cernișoara Florese** – La Păscuța peste pârâul Cernișoara – din beton

▪ **Podețe :**

Poienița Voinii și cătunul Bujdulari - Gura Taii pr. Valea Taii din beton;

La Andriceni peste pârâul Stânilor din beton ;

La Ciorăi peste pârâul Toplița din beton;

La Pătucă peste pârâul Vâlcele din beton ;

Cernișoara Florese– 8 podețe peste afluenții pârâului Cernișoara –din beton ;

Poienița Voinii – Valea Băneșei –din beton

Bunila – Valea Bunilii – din beton

▪ **Punți :**

Cernișoara Florese – La Gardian peste pârâul Cernișoara, din lemn;

- La Bistriean Petru (Panci)
- La Bistriean Peteru (Valea lui Stan)
- La Coșa Ana
- La Rădoane Armina (la Cruce)
- La Toma Mircea
- La Pușcaș Sofia
- La Bumbesc Ioan
- La Durligă
- La Ionesc Mărioara (Jneț)

❖ **REȚELE DE TELEFONIE :**

A.- Cablul de telefonie cu fibră optică;

B.- instalații aferente pentru rețeaua Romtelecom;

C.- rețea telefonie mobilă – Orange și Vodafone.

❖ **SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ:**

Localitatea Bunila nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.

Sursa de alimentare cu apă potabilă este alcătuită din:

▪ **Stația de pompe Bunila, Poienița Voinii și Alun**

Sursa : Izvorul Buciniș, Fântâna de la Budău și La Părtenie” (10 – 17 l/sec.) și 3 puțuri subterane forate (6 -8 l/sec. fiecare)

Distribuirea se face prin pompare.

Instalații aferente (în incinta stației):

- cămine, vane aducțiune, decantoare orizontale, puț colector central.

Instalații aferente (în clădirea stației) :

- 4 pompe, instalația electrică de forță.

- **Un bazin de 60 mc la Poienița Voinii, un bazin de 40 mc la Alun și un bazin de 70 mc la Bunila.**

Distribuția din bazine către populație se face prin cădere liberă.

❖ **REȚELE DE ALIMENTARE (DISTRIBUȚIE) CU APĂ :**

Rețeaua de alimentare cu apă a satului Bunila a fost realizată în anul 1978, din conducte de fontă în lungime totală de 1,3 km, din contribuția cetățenilor

În satele Poienița Voinii și Alun a fost realizată în anul 1986 din contribuția cetățenilor din conducte de fontă pe o lungime de 1,5 km, respectiv 1,2 km. Nu sunt montați hidranți de incendiu.

❖ **REȚELE DE CANALIZARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE ȘI PLUVIALE :** Nu există.

❖ **REȚELE DE ENERGIE ELECTRICĂ :**

- Rețea de înaltă tensiune (220 KV) : = 21 km, (traversează zona)
- Rețea de medie tensiune (20 KV) :
- Rețea de joasă tensiune (0,4 KV) pentru consumatori casnici și industriali :
LEA = Bunila, Poienița Voinii, Cernișoara Florese, Vadul Dobrii
LES = 17,1 km, numai în Hațeg
- Instalații aferente :
Post de transformare aerian (PTA) – Bunila = 2
- Alun = 1
- Cernișoara Florese = 1
- Poienița Voinii = 1
- Vadul Dobrii – 1

❖ **REȚEA DE GAZE** – Pe raza comunei Bunila nu există rețea de gaz.

c) **Canalizare** – în prezent localitatea Bunila nu are sistem centralizat de canalizare. Unele locuințe și primăria, au fose septice vidanjabile, iar majoritatea gospodăriilor au latrine.

Apele meteorice se colectează și se evacuează prin șanțuri și rigole spre zonele depresionare din vecinătatea acestora.

d) **Probleme de mediu** – Pe teritoriul comunei Bunila nu se semnalează surse importante de poluare.

c) **Locuri de adunare și cazare a populației în situații de urgență – tabere de sinistrați.**

Punct de comandă (conducere) de bază - Primăria comunei Bunila

Punct de adunare și îmbarcare – Căminele culturale din satele Bunila, Poienița Voinii, Cernișoara Florese, Vadul Dobrii și în centrul satului Alun.

Secțiunea a 8-a **Specific regional/local**

- **Vecinătăți, influențe, riscuri transfrontaliere:**

a) **vecinătăți – comuna Bunila se învecinează:**

- la Nord/Vest cu teritoriul administrativ al comunei Cerbăl,
- la Nord/Est cu teritoriul administrativ al comunei Lelese,
- la Est cu teritoriul administrativ al comunei Ghelar,
- la Sud cu teritoriul administrativ al comunei Toplița,
- la Sud/Vest cu teritoriul administrativ al comunei Lunca Cernii.

b.) **Influente:**

Nu sunt.

c.) Riscuri transfrontaliere

Nu sunt.

CAPITOLUL III

Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență

Identificarea tipurilor de riscuri, trebuie să permită cunoașterea acțiunilor și măsurile de pregătire, a mecanismelor și condițiilor de producere/manifestare a situațiilor de urgență, amploarea și efectele posibile ale acestora, precum și domeniile de competență ale autorităților responsabile.

Tipurile de risc se repartizează în funcție de domeniul de competență al autorităților responsabile.

Se analizează zonele unde s-au produs fenomenele meteorologice, precum și posibilitatea apariției acestora în noi locuri.

Tipurile de risc, conform Anexei 1 la H.G.R. nr. 557/2016 sunt :

1. Furtuni și viscol

1.1 Viscol

1.2 Furtuni – vânt puternic și/sau precipitații masive

1.3 căderi de grindină

Aceste fenomene meteorologice caracterizate prin intensificări foarte mari ale vântului sunt fenomene izolate, dar acolo unde apar pot să provoace pagube importante. În comuna noastră nu s-au semnalat astfel de fenomene în ultimii ani

2.-Inundații

2.1 Inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creșterea debitelor provenite din precipitații și/sau din topirea bruscă a stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de dimensiunile insuficiente ale secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor, blocajelor produse de ghețuri sau de plutitori (deșeuri și material lemnos), alunecări de teren, aluviuni și avalanșe de zăpadă, precum și inundații prin scurgeri de pe versanți.

2.2 Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice

2.3 Inundații produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică

2.4 Inundații provocate de furtuni marine

Pe raza comunei noastre inundațiile se pot produce în urma creșterii debitelor pâraielor și râurilor mici, datorată unor ploi abundente și îndelungate sau suprapunerea ploilor abundente peste stratul de zăpadă, urmat de topirea bruscă a zăpezilor. De regulă, fenomenul producerii inundațiilor, este pe perioadă scurtă, pe suprafețele zonelor cu așezări gospodărești din apropierea torențelor, pâraielor și râurilor mici. Nu au fost cazuri majore care să producă pagube importante.

Inundațiile în amonte de porțiunea locuită a satelor poate fi previzibilă cu 1-2 ore înainte ca acest lucru să se întâmple. Nu necesită imediat evacuarea persoanelor.

3.-Căderi masive de zăpadă

3.1 Ninsori abundente

3.2 Blocare căi rutiere și feroviare

Datorită amplasării geografice a comunei Bunila în zonă de munte, pe raza comunei există riscul unor ninsori abundente urmate de blocarea drumurilor de acces. Acest fenomen afectează în special satul Vadu Dobrii, unde aproximativ 20 oameni sunt izolați periodic în timpul iernii.

În condițiile unei perioade îndelungate în care drumurile de acces sunt blocate și nu se poate interveni pentru deblocare, pot apărea condiții de producere a unei situații de urgență.

4.-Tornado – În comuna noastră nu s-au semnalat astfel de fenomene în ultimii ani.

5.-Secetă-

5.1 Hidrologică

5.2 Pedologică

Este un fenomen meteorologic caracterizat prin lipsa precipitațiilor pe parcursul unei perioade lungi de timp. În condițiile unei perioade îndelungate de seceta pot apărea condiții de producere a unei situații de urgență.

Pe raza comunei Bunila nu s-au produs în ultima perioadă astfel de fenomene care să genereze situații de urgență.

6.- Temperaturi extreme – Este un fenomen meteorologic caracterizat prin,

6.1 Depuneri de gheață,

6.2 Chiciură,

6.3 Înghețuri timpurii sau târzii,

6.4 Polei,

6.5 Poduri și baraje de gheață pe apă,

6.6 Caniculă.

În comuna noastră nu au existat temperaturi extreme de mari proporții în ultimii ani;

7. Incendii de vegetație

7.1 **incendii la fondul forestier** – datorită amplasării geografice a comunei în zona de munte, pe raza comunei există suprafețe împădurite de aceea există riscul unor incendii de pădure. Nu au existat incendii de mari proporții în ultimii ani

7.2 **Incendii la vegetație ierboasă și/sau arbustivă,**

7.3 **Incendii la culturi de cereale poioase-**

Nu au existat incendii de mari proporții în ultimii ani, frecvența lor este aleatoare, în perioadele de caniculă sau provocate involuntar de către turiști;

8. Avalanșe în zona comunei Bunila nu au fost cazuri de avalanșe în ultimii ani.

9. Alunecări de teren – în zona comunei Bunila nu au fost cazuri de avalanșe și alunecări de teren, în ultimii ani și nu se întrevăd asemenea riscuri

10. Cutremure de pământ – În zona comunei Bunila, ca de altfel în tot județul Hunedoara, nu sunt zone cu risc seismic în conformitate cu informația primită de la Inspectoratul de Stat în Construcții – Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara, care comunică următoarele:

- *«potrivit hărții de zonare seismică din normativul p.100-92, județul Hunedoara se află în zona „F”, corespunzătoare gradului seismic minim 6. – nu sunt construcții sau clădiri încadrate în clase de risc seismic».*

11. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatarea miniere sau alte activități tehnologice - Nu este cazul

12. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport și depozitare produse periculoase – Nu este cazul

12.1 **Accidente majore cu implicații pe amplasament** – Nu este cazul

12.2 **Accidente majore cu implicații în afara amplasamentului** – Nu este cazul

12.3 **Accidente cu produse periculoase pe timpul activității de transport** – Nu este cazul

13. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități de transport

13.1 **Terestre** - Nu este cazul

13.2 **Aeriane** - Nu este cazul

13.3 **Navale** - Nu este cazul

13.4 **Tuneluri Feroviale** - Nu este cazul

13.5 **Tuneluri rutiere** - Nu este cazul

13.6 **La metrou** - Nu este cazul

13.7 **Pe cablu** - Nu este cazul

14. – accidente, avarii, explozii, incendii sau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice – Nu este cazul

15. Poluare de ape – Nu avem în zonă sau în aval operatori economici sau surse de poluare a apelor. Nu a fost cazul de poluare a apelor.

15.1 **Care pun în pericol viața oamenilor, mediul acvatic și obiective majore de alimentare cu apă** – Nu este cazul

15.2 **Cu impact major transfrontalier,** - Nu este cazul

15.3 Poluări marine în zona costieră, - Nu este cazul

15.4 Poluări accidentale ale cursurilor de apă, - Nu este cazul

15.6 Poluări marine - - Nu este cazul

16. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări – Nu este cazul

17. Eșecul utilităților publice – Nu este cazul

17.1 Rețele importante de radio și televiziune - Nu este cazul

17.2 Rețele importante de comunicații și informatică - Nu este cazul

17.3 Rețele importante de energie electrică și de gaze - Nu este cazul

17.4 Rețele importante de energie termică - Nu este cazul

17.5 Rețele importante de alimentare cu apă - Nu este cazul

17.6 Rețele importante de canalizare și epurare a apelor uzate și pluviale - Nu este cazul

17.7 Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viața oamenilor - Nu este cazul

18. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos – Nu este cazul

19. Muniție neexplodată sau nedeactivată rămasă din timpul conflictelor militare – Nu este cazul

20. Epidemii – Nu sunt surse potențiale de izbucnire a unor epidemii, nu au fost cazuri de epidemii pe raza comunei Bunila.

21. Epizootii/Zoonoze – Nu sunt surse potențiale de izbucnire a unor epizootii/zoonoze, în anul 2007 au fost cazuri de anemie infecțioasă la cabaline, 3 cazuri, fiind depistate de medicul veterinar și luate măsurile prevăzute de lege.

22. Risc radiologic – În comunei Bunila, nu sunt zone cu risc radiologic.

23. Incendii-

Riscul producerii de incendii, este următorul :

- la case și gospodăriile populației = 48 % ;
- la pajiști = 28 % ;
- la păduri = 12 %
- la obiective industriale = nu este cazul
- la autovehicule = 8 %
- alte situații = 1 %

Incendiile la case și anexe gospodărești au frecvența mai mare în perioada sezonului rece, când se fac focuri în sobe, la pajiști și resturi vegetale în perioada de primăvară, la păduri în perioada de vară.

Dotarea SVSU este următoarea : Nu există autospeciale cu apă și spumă, nu există motopompă de incendiu, motopompe pentru inundații, materiale aferente. Nu dispunem de hidranți. Se va îmbunătăți dotarea pentru S.U.

Nu există la toți operatorii economici și instituții publice, echipe de PSI, materiale și utilaje, în funcție de importanța acestora.

24. Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor,- În comuna noastră nu au existat situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor de mari proporții în ultimii ani.

Analiza altor tipuri de riscuri

Deși se organizează în fiecare an la Poienița VOINII festivalul DRĂGAN MUNTEAN nu prezintă aspecte de risc social.

Nu au fost cazuri de descarcerări.

CAPITOLUL IV

Acoperirea riscurilor

Secțiunea 1

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție

(1.) Evitarea manifestărilor riscurilor , reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor acestora, se realizează prin următoarele acțiuni :

- a)- monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente ;
- b)- activități preventive ale C.L.S.U. și autorităților publice, pe domenii de activitate ;
- c)- informarea populației asupra pericolelor specifice comunei Bunila și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol ;
- d)- exerciții și aplicații.

(2.) Activitățile preventive planificate, organizate și desfășurate în scopul acoperirii riscurilor, sunt :

- a)- controale și inspecții de prevenire ;
- b)- avizare/autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă ;
- c)- acordul ;
- d)- asistență tehnică de specialitate ;
- e)- informare preventivă ;
- f)- pregătirea populației ;
- g)- constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale.

(3.) Planurile de intervenție vor cuprinde informații referitoare la :

- a)- categoriile de servicii de salvare/intervenție în caz de urgență și amplasarea unităților operative ;
- b)- încadrarea și mijloacele de intervenție și protecție a personalului/populației pentru fiecare tip de risc, pe categorii de forțe și mijloace;
- c)- zona de acoperire a riscurilor ;
- d)- timpii de răspuns, cuantificați de comisia IJSU ;
- e)- activitatea operațională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervențiilor la incendii ; asistența medicală de urgență, reanimare și descarcerare; deblocări/salvări de persoane, salvări de animale, etc. ;
- f)- alte informații considerate necesare .

Secțiunea a 2-a

Etapele de realizare a acțiunilor

Desfășurarea intervenției cuprinde următoarele operațiuni principale :

- a)- alertarea și/sau alarmarea SVSU și a altor unități de intervenție vecine ;
- b)- informarea personalului de conducere asupra situației reale ;
- c)- deplasarea la locul intervenției ;
- d)- intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție ;
- e)- transmiterea dispozițiilor preliminare ;
- f)- recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și darea ordinului de intervenție ;
- g)- evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, animalelor și bunurilor ;
- h)- realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația concretă ;
- i)- manevra de forțe ;
- j)- localizarea și limitarea efectelor evenimentului/dezastrului ;
- k)- înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului ;
- l)- regrouparea forțelor și a mijloacelor după îndeplinirea misiunii ;

- m)- stabilirea cauzei producerii evenimentului și a condițiilor care au favorizat evoluția acestuia ;
- n)- întocmirea procesului verbal de intervenție și a raportului de intervenție ;
- o)- retragerea forțelor și mijloacelor de la locul acțiunii la locul de dislocare permanentă ;
- p)- restabilirea capacității de intervenție ;
- q)- informarea IJSU/ președintelui CLSU ;
- r)- analiza intervențiilor și evidențierea măsurilor de prevenire/optimizare necesare ;

Secțiunea a 3-a

Faze de urgență a acțiunilor

În funcție de locul, natura, amploarea și de natura evenimentului, intervențiile SPSU sunt organizate astfel :

- a)- urgența I – asigurată de SVSU Bunila sau echipa de intervenție a obiectivului afectat ;
- b)- urgența a II-a – asigurată de subunitățile IJSU ;
- c)- urgența a III-a – asigurată de 2 sau mai multe unități limitrofe ;
- d)- urgența a IV-a – asigurată de grupări operative, dislocate la ordinul IGSU, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă durată.

Secțiunea a 4-a

Acțiunile de protecție-intervenție

Forțele de intervenție specializate acționează conform domeniului lor de competență, pentru :

- a)- salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate ;
- b)- acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați ;
- c)- aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de urgență specifice ;
- d)- dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile ;
- e)- diminuarea și/sau eliminarea avariilor la rețele și clădiri cu funcții esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția populației ; stațiile de pompieri și sediile poliției, spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență, clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională, stațiile de producere și distribuire a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate, garajele de autovehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii, rezervoare de apă și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență, clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase, precum și pentru căi de transport, clădiri pentru învățământ ;
- f)- limitarea proporțiilor situațiilor de urgență specifice și înlăturarea efectelor acestora cu mijloacele din dotare.

Secțiunea a 5-a

Instruirea

- (1.) Pregătirea forțelor profesionale de intervenție se realizează în cadrul instituțiilor abilitate prin lege, pe baza unor programe adecvate avizate de IJSU și aprobate de CJSU.
- (2.) Primarul, care este și președintele CLSU și conducerile operatorilor economici și instituțiilor publice au obligația de a asigura cunoașterea de către forțele destinate intervenției,

precum și de către populație a modalităților de acțiune conform planurilor aprobate de analiză și acoperire a riscurilor .

Secțiunea a 6-a

Realizarea circuitului informațional-decizional

și de cooperare

Sistemul informațional decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.

Informarea secretariatului permanent al CJSU asupra locului producerii unei situații de urgență specifică, evoluției acesteia, efectelor negative produse, precum și a măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative .

Primarul și CLSU, precum și conducerea operatorilor economici și instituțiilor amplasate în zonele de risc au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale și locale a datelor și avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

CAPITOLUL V

Resurse umane, materiale și financiare

Alocarea resurselor materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, elaborate de CLSU.

Consiliul local prevede anual, în bugetul propriu, fonduri necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din orașul Hațeg.

În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de producere/manifestare, de amploarea și efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipuri de forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel :

- a)- inspecții de prevenire ;
- b)- servicii profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență ;
- c)- formațiuni de asistență medicală de urgență și descarcerare ;
- d)- formațiuni de protecție civilă : echipe de căutare-salvare, NBC și pirotehnice ;
- e)- alte formațiuni de salvare ;
- f)- grupe de sprijin .

Pe lângă tipurile de forțe specializate prevăzute mai sus, mai pot acționa, după caz, în condițiile legii : unitățile poliției, jandarmeriei, formațiuni de voluntari ai societății civile specializați în intervenții în caz de urgență și organizații în organizații neguvernamentale cu activități specifice, etc.

Forțele auxiliare se stabilesc din rândul populației și salariaților, al formațiunilor de voluntari, altele decât cele instruite special pentru situații de urgență, care acționează conform sarcinilor stabilite pentru formațiile de protecție civilă organizate la operatorii economici și societățile comerciale în planurile de apărare specifice, potrivit legii.

CAPITOLUL VI

Logistica acțiunilor

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se stabilește prin Planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de autoritățile, instituțiile

publice, societatea civilă și operatorii economici cu atribuții în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri.

Forțele și mijloacele de intervenție se organizează, se stabilesc și se pregătesc din timp și acționează conform sarcinilor stabilite prin Planurile de apărare specifice.

Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației de urgență specifice, se asigură de autoritățile, instituțiile și operatorii economici cu atribuții în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri și resurse necesare.

ANEXE :

1. **Anexa nr.1-** Lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în localitatea Bunila, județul Hunedoara;
2. **Anexa nr.2-** Atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în P.A.AR.;
3. **Anexa nr.2.1** – Sinopticul de activitate al C.L.S.U.;
4. **Anexa 2.2** - Sinoptic cu activitățile președintelui C.L.S.U. și ale C.L.S.U.;
5. **Anexa nr.3** – Componenta nominală a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
6. **Anexa nr.4** – Riscuri potențiale în localitățile vecine care pot afecta zona de competență a comunei Bunila;
7. **Anexa nr.5** – Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de evitare a consecințelor acestora, pe tipuri de riscuri;
8. **Anexa nr.6** – Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice și de alarmare a populației în scopul evacuării ;
9. **Anexa nr.7** – Tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență ;
10. **Anexa nr.8** – Planuri și proceduri de intervenție ;
11. **Anexa nr.9** – Schema fluxului informațional-decizional pentru toate tipurile de risc ;
12. **Anexa nr.10** – Locuri/spații de evacuare în caz de urgență și dotarea acestora ;
13. **Anexa nr.11** – Planificarea exercițiilor/aplicațiilor și pregătirii conform reglementărilor tehnice specifice ;
14. **Anexa nr.12** – Rapoarte lunare de informare și analiză înaintate către prefect;
15. **Anexa nr.12.1** – Raport operativ privind fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în data de...;
16. **Anexa nr.12.2** – Raport – sinteză pentru data (perioada) _____;
17. **Anexa nr.12.3** – Raport operativ privind _____;
(situația de urgență produsă : cutremur / alunecare de teren)
18. **Anexa nr.12.4** – Raport de evaluare a intervenției la cutremur / alunecare de teren la data de _____;
19. **Anexa nr.12.5** – Raport de intervenție la incendii;
20. **Anexa nr.13.1** – Situația resurselor – Tabelul cu necesarul și existentul mijloacelor de transport care pot fi folosite pentru evacuare;
21. **Anexa 13.2** – Stocul de materiale, scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport pentru intervenție la situații de urgență;
22. **Anexa nr.14** – Reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență .

Președinte de ședință
Consilier
Popa Cosmin



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

